

### جدول بنای مجاز

جمع	بالکن		لابی		آسانسور		راه پله		پارکینگ		مسکونی		کاربری	
	واحد	مساحت	واحد	مساحت	واحد	مساحت	واحد	مساحت	واحد	مساحت	واحد	مساحت	طبقات	
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	زیر زمین
•.٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	همکف
•.٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	نیم طبقه
•.٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	طبقه ١
•.٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	طبقه ٢
•.٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	طبقه ٣
•.٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	طبقه ٤
•.٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	سایر
•.٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	جمع

مطابق پروانه  
ساختمانی  
تمکیل گردد.

### جدول بنای موجود

جمع	بالکن		لابی		آسانسور		راه پله		پارکینگ		مسکونی		کاربری	
	واحد	مساحت	واحد	مساحت	واحد	مساحت	واحد	مساحت	واحد	مساحت	واحد	مساحت	طبقات	
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	زیر زمین
•.٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	همکف
•.٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	نیم طبقه
•.٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	طبقه ١
•.٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	طبقه ٢
•.٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	طبقه ٣
•.٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	طبقه ٤
•.٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	سایر
•.٠٠	•.٠٠	•	•.٠٠	•	•.٠٠	•	•.٠٠	•	•.٠٠	•	•.٠٠	•	•.٠٠	جمع

### توضیحات

به اطلاع شهرداری محترم می رساند ، مالک تیرچه و بلوک و شمع بندی سقف طبقه آخر را انجام داد و سقف طبقه آخر آماده بتن ریزی می باشد ، ضمناً در طبقات پایین تیغه چینی را شروع نموده که ضخامت دیوارهای دور خارجی در طبقه همکف با آجر ۱۰ سانتیمتری اجرا شده و هم جنین مالک پشت تابلوی برق پلاک ضلع غربی را بدون عایق کاری رطوبتی دیوار چینی نموده که می بایستی سریعاً آن را عایق کاری رطوبتی نماید تا باعث برق گرفتگی نشود.

تاریخ وقوع خلاف

نمی باشد

میباشد

بنای موجود دارای خلاف

شماره پروانه اشتغال

نام مهندس ناظر

شماره امضاء

شماره برگه تعهد

امضاء

تاریخ