

جدول بنای مجاز

جمع	بالکن		لابی		آسانسور		راه پله		پارکینگ		مسکونی		کاربری
	مساحت	واحد	مساحت	واحد	مساحت	واحد	مساحت	واحد	مساحت	واحد	مساحت	واحد	
	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	زیر زمین
۰.۰۰	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	همکف
۰.۰۰	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	نیم طبقه
۰.۰۰	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	طبقه ۱
۰.۰۰	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	طبقه ۲
۰.۰۰	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	طبقه ۳
۰.۰۰	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	طبقه ۴
۰.۰۰	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	سایر
۰.۰۰	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	جمع



جدول بنای موجود

جمع	بالکن		لابی		آسانسور		راه پله		پارکینگ		مسکونی		کاربری
	مساحت	واحد	مساحت	واحد	مساحت	واحد	مساحت	واحد	مساحت	واحد	مساحت	واحد	
	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	زیر زمین
۰.۰۰	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	همکف
۰.۰۰	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	نیم طبقه
۰.۰۰	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	طبقه ۱
۰.۰۰	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	طبقه ۲
۰.۰۰	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	طبقه ۳
۰.۰۰	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	طبقه ۴
۰.۰۰	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	سایر
۰.۰۰	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	جمع

توضیحات

به اطلاع شهرداری محترم می‌رساند، علی‌رغم تذکرات پیاپی مبنی بر نداشتن سیر خاکی از زیر پی پلاک ضلع شرقی گود، متأسفانه مالک اقدام به برداشتن بخش عمده‌ای از سپر خاکی فوق‌نموده و حدود ۵۰ سانتیمتر از آنرا باقی‌گذاشته است، با توجه به آنکه سازه نگهبان نیز به طور ناقص اجرا گردیده و پلاک ضلع شرقی نیز دارای بافتی فرسوده می‌باشد و مالک و نماینده او فاقد صلاحیت در اجرای سازه نگهبان می‌باشند لذا خواهشمند است مالک را موظف نمائید، توسط مجری صاحب صلاحیت نسبت به ایمن‌سازی پلاک ضلع شرقی زیر نظر اینجانب اقدام نماید، ضمناً کنترل برق فاقد حفاظ مناسب در مقابل آب باران و رطوبت می‌باشد.

بنای موجود دارای خلاف می‌باشد نمی‌باشد تاریخ وقوع خلاف

نام مهندس ناظر شماره پروانه اشتغال

شماره برگه تعهد شماره امضاء

امضاء تاریخ